

Návod pro systém zmrazování trubek FREEZE PAK (obj .č. 6.4004)



Návod k použití:

1. před použitím uzavřít ventily v systému, který bude zmrazován a odstavit oběhové čerpadlo z provozu. Médium nechat zchladnout nejméně na 30° C
2. manžetu nasadte na očištěnou trubku a uzavřete pomocí zámku na obalu
3. pomocí upínacích pásek upevněte manžety tak, aby pod nimi nepronikalo mrazící médium
4. plastickou trubičku nasadte na nádobu s mrazící látkou
 - a) pro horizontální poloze manžety nasadte trubičku do otvoru uprostřed manžety /obr.3/
 - b) pro vertikální poloze manžety nasadte trubičku do manžety shora. Na horní stranu nenasazujte upínací pásek.
5. do manžety vstříkněte odpovídající množství mrazící látky (viz tabulka)
6. počkejte asi 10 minut (probíhá mrznutí vody v trubce). Pokud voda obsahuje nemrznoucí tekutinu, čekejte ještě asi 3-4 min.
7. v případě potřeby vstříkněte do manžety další množství mrazící látky
8. v trubce vznikne ledová zátka, která po dobu max. 30 min odolává normálnímu tlaku vody.