

Návod k obsluze pro zmrazovací soupravu ROFROST CO₂ (obj. č. 6.5030)

Pozor důležité: Odebírat CO₂ pouze v tekuté fázi event. používat visle stojící láhev se stoupačkou (s tzv. sifonem).

Zajistit dostatečné větrání, obzvláště v uzavřených prostorech a šachtách.

- K zmrazování jsou vhodné pouze rovné úseky potrubí
- V trubkách nesmí proudit voda (odstavit čerpadla)
- Trubky v místě zmrazování očistit
- Připevnit příslušné manžety na trubku
- POZOR: Při svařovacích pracích dodržet dostatečnou vzdálenost
- Zajistit propojení - ventil láhve / manžeta
- Při zmrazovacím procesu používat ochranné brýle a rukavice
- POZOR: Při znečištění vyměnit filtr a trysku

Přejeme Vám s naším výrobkem mnoho spokojenosti